




**Kießling**

-  Ortskern
-  Splittersiedlung
-  Gebäude
-  Gewässer
-  Flurstücksgrenzen
-  Leerstand, Baulücke (Stand: Juni 2022)
-  Baugrundstück
-  bauliche- und strukturelle Defizite
-  mittel bis schlechter Bauzustand
-  schlechter Bauzustand
-  Sicherung erforderlich ggf. Abriss
- Nr.** siehe Tabelle strukturelle Defizite
- G** kommunale Gebäude
- F** Freiflächen | Straßen | Wege
- B** Baulücken | Baugrundstücke



**Wegespinne - Am Rennsteig-Wanderweg  
L 2372 Richtung Schlegel, Seibis und Neundorf**

0 50 100 m



1:5000

